

対策一覧表

【笠松町立下羽栗小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		米野43番地交差点	大型車両等の通行が多いが狭い道路でスピードを出す車が多い。交差点は北進車用のカーブミラーはあるが、南進車用のカーブミラーが無い。	カーブミラー追加、センターラインと巻き込み線を明瞭にする。止まれ標示(足形)、南東角にカーブミラー設置	県・警察	
2		米野12番地付近横断歩道	少し横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	警察	
3	県道下中屋笠松線	米野428付近 ベルフラワー前信号横断歩道	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の塗り直し	警察	
4		米野551道路	通学路で、緩やかなカーブあり。道幅が狭く、登校する子供の姿が分かりにくい	カーブミラーの設置	町	
5		江川118番地 南側	木が生い茂っていることと、空き家があることで、不気味	枝を切るなどして、景観を明るくす	町	
6		無動寺156から116まで	県道へ抜ける車が多く、道幅のわりにスピードが速い	通学児童がこの道を横断するため、「学童多し」等の表示の設置	町	
7	県道下中屋笠松線	中野、ローソンを挟んで北側の歩道	雨天時、車道からの水はねが多い。	透水性のアスファルト舗装	県・町	
8	県道下中屋笠松線	円城寺741から775まで、北側歩道	歩道が狭いのに、自転車も歩道を通るため、通学時に自転車と接触しそうになる。		県・町・警察	
9		円城寺914西側	歩道にはみ出して車が止まっている。歩道をふさいでいる。	歩道にはみ出ないように指導してもらう	町・警察	
10		円城寺935から909	でこぼこしていて歩きづらい。雑草がのびていることがありじゃま。冬場、凍結すると溶けにくく危険。		町	
11		円城寺933あたりから西	嫌なにおいのすることがあり、気分が悪くなる児童がある。		町	
12		円城寺838番3、国道22号高架下	暗い、防犯上の懸念	人感センサー、ソーラーライト 注意喚起看板等の設置	防犯	
13		円城寺373、JR高架下	暗い、防犯上の懸念	人感センサー、ソーラーライト 注意喚起看板等の設置	防犯	
14		円城寺1487、国道22号高架下	頻りに駐車車両がある。防犯上の懸念	学童多し、駐車禁止看板等の設置	防犯	
15		米野417スリーウッズY&F(アパート)前交差点	県道下中屋笠松線と県道松原芋島線が交わる信号のない5差路交差点。交通量が多く車同士の事故が多発している。通学中に歩道を歩く児童が事故に巻き込まれる危険がある。	歩道を歩く歩行者を事故車両から守るためのガードパイプを設置する。	県・町・警察	

注) 11~14は、今回の点検からは除き、防犯担当部局へ働き掛けていくこととします。