

対策一覧表

令和4年8月25日時点

【岐南町立北小学校】

年度	番号	路線名	箇所名・住所	地区	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
R2	1	町道	ミキ美容室北側交差点	須賀	東西線の車の往来が多く、かなりスピードを出して走る。信号も横断歩道もなく危険である。	横断歩道の設置 信号機の設置 看板の設置	公安委員会 町	平成30年度以降
R2	2	町道	諏訪神社西交差点	東組	家の影になり、車の往来がわかりにくい。車は交差点でも、停止しないため、危険である。	「一時停止」の線を引く 看板の設置	公安委員会 町	平成30年度以降
R2	3	町道	須賀2丁目パロー北 東西道路	須賀	須賀26名が通過する通学路だが、白線が消えていて危険である。通学時に車の量が多い。	交通安全指導	町	平成30年度以降
R2	4	町道	吉村プレス工場と駐車場の交差点	北組	交通量が多く、東からの交差点に入る時、道がやや曲がっており、車から児童を見にくく危険である。	減速表示を設置	町	平成30年度以降
R2	5	町道	八剣北公園の北東交差点	中食東	交通量が多いが、横断歩道がない。「止まれ」の位置が交差点に近いので、車が止まっていると、歩行者は左右の安全が確認しづらい。 この交差点より東側の道路も、白線が消えており、車道と歩道の区別がつかない。	横断歩道の設置 白線を引き、歩道と車道の区別をする。	公安委員会 町	平成30年度以降
R2	6	町道	八剣北5丁目歩道橋北	中食西	雨天時に大きな水たまりができて、危険である。	柵の設置又はコンクリート補強		
R2	7	町道	国道156号 上印食北地下道	上印食中	薄暗く、冬季の夕方はかなり暗くなる。また、落ち葉やその他の様々なごみが散乱しており、環境がよくない。	電灯の創設又は防犯カメラの設置		
R4	8		八剣7丁目・中央通り南側	大山	交通量が非常に多い。車が速度を落とさずに通る。	車道と歩道の分離 「通学路」看板の設置		
R4	9		八剣1丁目・岐南さくら認定こども園けやきの杜	東組	多くの児童が利用し、車が速度を落とさず通る。	ゾーン30での規制		
R4	10		八剣5丁目・岐南町ほほえみ会館西側交差点	中山	交通量が多く、児童生徒の往来も多い。	横断歩道の設置 「通学路」看板の設置		
R4	11		八剣8丁目・中央通り交差点	大山	交通量が多い。横断歩道はあるが、カーブしているため見通しが悪い。	「通学路」看板の設置		
R4	12		上印食3丁目・auショップ岐南東交差点	上印食北	交通量が多いが、東西に横断歩道がない。	横断歩道の設置		
R4	13		上印食3丁目・五差路交差点	上印食北	抜け道になっており、スピードを出す車が多いが停止線がない。堤防脇の雑草がかなり伸びて歩道を狭めている。	停止線の設置 雑草の除去		
R4	14		八剣8丁目・カーマ西側交差点	大山	交通量が多い。又、民家の木が歩道に伸びており交差点に進入する車が見にくい。	停止線の設置 民家の木の剪定		