

# 対策一覧表

## 令和7年1月30日時点

### 【岐南町立北小学校】

年度	番号	路線名	箇所名・住所	地区	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
R2	1	町道	ミキ美容室北側交差点	須賀	東西線の車の往来が多く、かなりスピードを出して走る。信号も横断歩道もなく危険である。	横断歩道の設置、信号機の設置 看板の設置、足跡マークの塗り直し	公安委員会町	令和6年度実施
R2	2	町道	諏訪神社西交差点	東組	家の影になり、車の往来がわかりにくい。車は交差点でも、停止しないため、危険である。	「一時停止」の線を引く看板の設置	公安委員会町	平成30年度以降
R2	3	町道	須賀2丁目パロー北 東西道路	須賀	須賀26名が通過する通学路だが、白線が消えていて危険である。通学時に車の量が多い。	交通安全指導 → 対策済「区画線の設置」を実施	町	令和6年度実施
R2	4	町道	吉村プレス工場と駐車場の交差点	北組	交通量が多く、東からの交差点に入る時、道がやや曲がっており、車から児童を見にくく危険である。	減速表示を設置	町	平成30年度以降
R2	5	町道	八剣北公園の北東交差点	中食東	交通量が多いが、横断歩道がない。「止まれ」の位置が交差点に近いため、車が止まっていると、歩行者は左右の安全が確認しづらい。 この交差点より東側の道路も、白線が消えており、車道と歩道の区別がつかない。	横断歩道の設置 白線を引き、歩道と車道の区別をする。	公安委員会 町	平成30年度以降
R2	6	町道	八剣北5丁目歩道橋北	中食西	雨天時に大きな水たまりができて、危険である。	柵の設置又はコンクリート補強		
R2	7	町道	国道156号 上印食北地下道	上印食中	薄暗く、冬季の夕方はかなり暗くなる。また、落ち葉やその他の様々なごみが散乱しており、環境がよくない。	電灯の創設又は防犯カメラの設置		
R4	8	町道	八剣7丁目・中央通り南側	大山	交通量が非常に多い。車が速度を落とさずに通る。	車道と歩道の分離 「通学路」看板の設置		
R4	9	町道	八剣1丁目・岐南さくら認定こども園けやきの杜	東組	多くの児童が利用し、車が速度を落とさず通る。	ゾーン30での規制		
R4	10	町道	八剣5丁目・岐南町ほほえみ会館西側交差点	中山	交通量が多く、児童生徒の往来も多い。	横断歩道の設置 「通学路」看板の設置		
R4	11	町道	八剣8丁目・中央通り交差点	大山	交通量が多い。横断歩道はあるが、カーブしているため見通しが悪い。	「通学路」看板の設置		
R4	12	町道	上印食3丁目・auショップ岐南東交差点	上印食北	交通量が多いが、東西に横断歩道がない。	横断歩道の設置		
R4	13	町道	八剣8丁目・カーマ西側交差点	大山	交通量が多い。又、民家の木が歩道に伸びており交差点に進入する車が見にくい。	停止線の設置 民家の木の剪定		
R6	14	町道	八剣北公園の南東交差点(カフェDANの交差点)	中食東	交通量が多いが、道幅が狭く危険	「通学路」看板の設置		
R6	15	町道	サイクルフィールド 21岐南店北側の道路	大山	交通量が多いが、道幅が狭く危険	グリーンベルトの設置 → 対策済「グリーンベルト設置」を実施		令和6年度実施