

対策一覧表

令和4年9月15日時点

【岐南町立岐南中学校】

| 番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策年度 |
|----|-------------------|---------------|---|---|---------------|----------|
| 1 | (都)新所平島線 | 徳田3丁目付近 | 交通量が大変多く、通学する際危険である。 | 都市計画道路の整備促進 横断歩道設置 ※待避場の確保が難しい 看板の設置 | 町、公安委員会 学校 | 平成28年度以降 |
| 2 | 名岐バイパスアンダーパス | 平成6丁目ホテルオアシス北 | 通行禁止時間帯が下校時間帯に即していない。 | 時間帯の変更16:00～18:00 ※地域の意見も添える ※看板で周知が必要 | 町、公安委員会 | 平成28年度以降 |
| 3 | JR西小東踏み切り | みやまち4丁目JR踏み切り | 踏み切りの幅が狭いので自転車通学者が毎年危険。 苦情も多い。 | 踏切の自転車通路を含めた白線 を引き直す ※町で発注済み | 町 | 平成28年度 |
| 4 | 羽栗グランド前道路 | 若宮地1丁目交差点 | 交通量が大変多く、通学する際危険である。 ※自治会からの要望も強い。 | 信号機の設置 | 町、公安委員会 | 平成28年度以降 |
| 5 | 町道 やなぎ通り | 平成7丁目13番地付近 | 幹線道路への抜け道となっており、交通量が大変多く、横断する際に危険である。 | 横断歩道設置 ※交通指導が必要 | 町、公安委員会 学校 | 平成28年度以降 |
| 6 | 町道 中央通り | 八剣8丁目付近 | 交通量が多く、道路が曲がっているため、見通しが悪く、通学する際、大変危険である。 | 信号機の設置 | 町、公安委員会 | 平成28年度以降 |
| 7 | 町道 中排通り | 平成1丁目付近 | ガードをくぐって出るため、見通しが悪く、通学する際、大変危険である。抜け道となっており、交通量が多く、事故も多い。 | 注意喚起のための看板の設置 | 町、公安委員会 | 令和4年度以降 |
| 8 | 県道松原芋島線 町道中排通り | 平島5丁目付近 | 県道の交通量が多い。町道に「止まれ」があるものの、事故が多発している。 | 注意喚起のための看板の設置 | 町、公安委員会 | 令和4年度以降 |