

対策一覧表

令和4年9月15日時点

【笠松町立松枝小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	北及・田代2号線	北及1797～1798番地(トーギ黒板沿い道路)	道路の路肩にある通行帯が狭く、危険。	路肩に歩行者用の白線を引く	町	
2	北及長池4号線	長池33-6付近 (リバーサイド笠松園南の横断歩道)	交通量の多い東西にのびる道路を登下校時に横断する時に危険。(車のスピードが速い)	押しボタン式の信号機の設置	公安委員会	
3	北及田代1号線	北及1735近くの交差点(コイン洗車場近く)	交通量の多い南北にのびる道路を登下校時に横断する際に危険。	押しボタン式の信号機の設置 又はカラー舗装。設置された標識等がかすんでいるため一新。	公安委員会	
4	北及田代1号線	北及170-1近くの交差点(KTシンシア前の横断歩道)	南北の道路の交通量が多い上に、やや曲がっており、見通しがよくないので、横断に危険がある。	押しボタン式の信号機の設置 標識の改修	公安委員会 町	
5	北及21号線	門間80番地～196番地(地下道付近の通学路)	冬場になると、下校時には、人家が少なく道路が暗くて、安全上心配がある。	街灯の増設	町	
6	北及長池4号線	長池378(トミダ屋付近の交差点)	交通量の多い東西にのびる道路を登下校時に横断する時に危険。(車のスピードがかなり出ている、横断するときに危険である。)	押しボタン式の信号機の設置	公安委員会	
7	下中笠松線184号線	長池214番地付近	交通量が多く、児童が横断するのが危険である。現在、保護者が橋渡しを行い事故を防いでいる。	横断歩道の設置	町	
8	北及・田代2号線	北及1797～1798番地(トーギ黒板沿い交差点)	交通量が多く危険。	押しボタン式の信号機の設置	公安委員会	