



通学路点検 箇所別資料  
笠松町立笠松小学校

番号(対策一覧表左の番号)	1	路線名	下印食笠松線 県道177号
住所	笠松町八幡町 八幡神社前		
通学路の状況 危険の内容	道幅が狭いうえ朝夕の交通量が多い。		
対策内容	横断歩道の塗りなおし 歩行者用信号の設置		
事業主体	公安委員会、町、学校		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	約35人		
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	笠松小学校, 笠松小学校 PTA, 笠松小学校学校運営協議会 安全安心パートナー部会		
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	登校・下校を見守る安全安心パートナーが, 配置されている。		
・現場の四方向の 写真	東から現場	西から現場	
			
	南から現場	北から現場	
			

・現場の拡大図  
(どの位置に  
どのような横  
断歩道や標識  
等を設置する  
か。)



通学路




通学路点検 箇所別資料

笠松町立笠松小学校

番号(対策一覧表左の番号)	2	路線名		
住所	笠松町大池町10			
通学路の状況 危険の内容	車の交通量が多くスピードも速いため、横断するのが危険。			
対策内容	横断歩道の再塗装 電柱幕			
事業主体	公安委員会、町、学校			
対策年度	※記入不要			
通学児童数 (人)	約30人			
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	笠松小学校、笠松小学校PTA、笠松小学校学校運営協議会 安全安心パートナー部会			
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	登校・下校を見守る安全安心パートナーが、配置されている。			
・現場の四方向の 写真	東		西	
	南		北	

・現場の拡大図  
(どの位置に  
どのような横  
断歩道や標識  
等を設置する  
か。)



通学路点検 箇所別資料  
 (笠松町立笠松小学校)

番号(対策一覧表左の番号)	3	路線名	主要地方道 岐阜稲沢線
住所	笠松町美笠通1丁目 美笠通1交差点		
通学路の状況 危険の内容	交通量が多く北進から左折車も多いので横断するのが危険。		
対策内容	横断歩道の再塗装 電柱幕等の設置		
事業主体	岐阜県		
対策年度	※記入不要		
通学児童数(人)	約5人		
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	笠松小学校, 笠松小学校 PTA, 笠松小学校学校運営協議会 安全安心パートナー部会		
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	笠松小学校 PTA		
・現場の四方向の 写真	東		
	西		
	南		
	北		

・現場の拡大図  
(どの位置に  
どのような横  
断歩道や標識  
等を設置する  
か。)

