

笠松町立笠松小学校区 通学路対策箇所図

3 交通量が多い。
通学路であることが
分かりづらい。
<対策メニュー>
カラー舗装、電柱幕

※交通量が多く、
児童が横断しに
くい。
<対策メニュー>
カラー舗装、電柱幕
設置済み

2 交通量が多く、
児童が横断しに
くい。
<対策メニュー>
横断歩道再塗装
電柱幕

1 交通量が多く、
児童が横断しに
くい。
<対策メニュー>
横断歩道再塗装
歩行者用信号設置

