

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	1	路線名	町道
住所	下印食1丁目 マックスバリュー岐南店先交差点		
通学路の状況 危険の内容	・自動車の停止線がないため、見通しが悪い道であるが、自動車が一旦停止をすることなく走り抜けることがあり、危険。		
対策内容	交通安全指導 ミラー設置、通学路標識の設置		
事業主体	町・警察 (公安委員会)・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	6人 (川手畑上2班)		
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	×		
・現場の四方向の 写真	東	西	
			
	南	北	
			

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)




令和3年度に西小PTAより停止線の設置の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「停止線は公安の管轄であるため羽嶋警察署へ要望する」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	2	路線名	町道	
住所	下印食3丁目 7番地交差点			
通学路の状況 危険の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一時停止しない車が多く危険。</li> <li>・外側線が消えかかっている。</li> </ul>			
対策内容	交通安全指導 ミラー設置、通学路標識の設置			
事業主体	町・警察 (公安委員会)・PTA			
対策年度	※記入不要			
通学児童数 (人)	35人 (川手畑下1~4班)			
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体			
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	×			
・現場の四方向の 写真	東	西		
				
	南	北		
				

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)




令和3年度に西小PTAより①道路標示、②ポストコーンの復旧・カラー舗装の設置の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「①外側線の復旧の検討、②外側線復旧後の経過観察より必要に応じて設置の検討をする」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	3	路線名	町道
住所	下印食3丁目 みやかわ歯科先交差点		
通学路の状況 危険の内容	・通勤時間帯の交通量が多く危険。		
対策内容	交通安全指導 停止線の設置 ミラー設置		
事業主体	町・警察 (公安委員会)・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	17人 (川手畑下1・2班)		
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	みまもり隊・地域の旗当番の方が立哨指導している。		
・現場の四方向の 写真	東	西	
			
	南	北	
			

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



令和3年度に西小PTAより速度標識の設置の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「速度標識は公安委員会の管轄ゆえ、羽島警察署の要望する」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	4	路線名	国道21号線 県道175号線
住所	徳田1丁目 森島整形外科先交差点 (徳田インターチェンジ)		
通学路の状況 危険の内容	・勢いのある車が多く危険。		
対策内容	交通安全指導 横断歩道 (自転車と分離式)		
事業主体	国・県・警察 (公安委員会)・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	34人 (一番地4・5班、二番地8・9班、三番地9班)		
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	みまもり隊・地域の旗当番の方が立哨指導している。		
・現場の四方向の 写真	東		
	西		
	南		
	北		

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



令和3年度に西小PTAより交通規制違反車両への対策の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「違反車両の取り締まりの強化を、羽島警察署の要望する」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	5	路線名	町道
住所	徳田西1丁目 笠松11号踏切付近		
通学路の状況 危険の内容	・区画線が消えかかっている。		
対策内容	交通安全指導 ミラー設置		
事業主体	町・警察 (公安委員会)・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	21人 (二番地8・9班、三番地9班)		
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	×		
・現場の四方向の 写真	東	西	
			
	南	北	
			

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



令和3年度に西小PTAより薄くなっている区画線の設置の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「薄くなっている区画線を令和4年度以降に復旧する」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	6	路線名	県道下印食笠松線
住所	みやまち2丁目 ヨシノヤビル先交差点		
通学路の状況 危険の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道はあるが、よく付近に大型車両が止まっていることがあり、危険。</li> <li>・停止線はあるが、無視する車が多い。</li> </ul>		
対策内容	交通安全指導 停止線の設置 ミラー設置		
事業主体	県・警察 (公安委員会)・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	4人 (宮町北B班)		
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	×		
・現場の四方向の写真	東	西	
			
	南	北	
			

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



令和3年度に西小PTAよりカラー舗装の設置の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「県道ゆえ、岐阜土木事務所へ要望する」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表 左の番号)	7	路線名	町道
住所	みやまち2丁目 町道201号線		
通学路の状況 危険の内容	・車のすれ違いが多く危険。		
対策内容	交通安全指導 ミラー設置		
事業主体	町・警察 (公安委員会)・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	11人 (宮町北A・B班)		
改善の要望者 (個人・学校・P TA・地元自治体 等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時 にボランティアは 配置されている か。	×		
・現場の四方向の 写真	東		
	西		
	南		
	北		

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)




令和3年度に西小PTAより外側線の設置の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「令和4年度以降に外側線の設置を検討する」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	8	路線名	町
住所	みやまち4丁目 伊藤理髪館先交差点		
通学路の状況 危険の内容	・通勤時間帯の交通量が多い。横断歩道があっても車がなかなか止まらない。		
対策内容	交通安全指導 PTAによる旗当番 カラー舗装 ミラー設置 停止線の設置		
事業主体	町・警察 (公安委員会)・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	32人 (宮町北A・B班、宮町南1～3班)		
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	みまもり隊・地域の旗当番の方が立哨指導している。		
・現場の四方向の写真	東	西	
			
	南	北	
			

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



令和3年度に西小PTAより注意喚起看板の設置の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「注意看板設置の検討をする」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	9	路線名	国道21号線	
住所	徳田1丁目 西小学校南側のボックスカルバート			
通学路の状況 危険の内容	・ボックスカルバート内のひび割れがあり、耐震性等が心配。			
対策内容	交通安全指導 PTAによる旗当番 外側線の設置			
事業主体	国・警察 (公安委員会)・PTA			
対策年度	※記入不要			
通学児童数 (人)	352人 (江尻、一番地～五番地、石原瀬、薬師寺の全班)			
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体			
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	みまもり隊・地域の旗当番の方が立哨指導している。			
・現場の四方向の 写真	南	北		
				
	西壁1	西壁2		
				

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



令和3年度に西小PTAより点検状況確認の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「国の管轄であり、5年に1度、危険判定箇所の修繕を行っている」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表 左の番号)	10	路線名	町道
住所	徳田1丁目 234番地先		
通学路の状況 危険の内容	・西側の道路が通行規制中になると抜け道となり、車両が増え危険。		
対策内容	交通安全指導 ミラー設置		
事業主体	町・警察 (公安委員会)・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	7人 (江尻2班)		
改善の要望者 (個人・学校・P TA・地元自治体 等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時 にボランティアは 配置されている か。	×		
・現場の四方向の 写真	東	西	
			
	南	北	
			

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



令和3年度に西小PTAより①カーブミラーの設置、②注意喚起看板の設置の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「①カーブミラー設置は道路が更に道路が狭くなることから見送りたい、②区画線にて交差点があることの注意喚起を行う」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	1 1	路線名	町道
住所	徳田 2 丁目 中原プレス南の交差点		
通学路の状況 危険の内容	通行禁止時間帯の違反車両がある。 道幅が狭い。		
対策内容	交通安全指導 見守り隊が立ってみえる。 違反車両の取り締まり 「通学路注意」の看板 2 枚、「大型車通行不可」の看板 1 枚あり		
事業主体	警察 (公安委員会) ・ PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	2 8 6 人 (一番地 1 ～ 3 班 ・ 二番地 1 ～ 7 班 ・ 三番地 1 ～ 8 班 ・ 四番地 1 ～ 7 班 ・ 五番地 1 班 ・ 石原瀬 1 ～ 3 班 ・ 薬師寺 1 ～ 8 班)		
改善の要望者 (個人 ・ 学校 ・ PTA ・ 地元自治体 等	学校 ・ PTA ・ 自治体		
児童の登校下 校時にボラン ティアは配置 されているか。	みまもり隊や、旗当番の方が立哨指導している。		
・現場の四方向 の写真	東	西	
			
	南	北	
			

・現場の拡大図  
(どの位置に  
どのような横  
断歩道や標識  
等を設置する  
か。)



通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	1 2	路線名	県道 1 7 5 号線
住所	岐南町徳田 4 丁目 蛇池公園 西 横断歩道		
通学路の状況 危険の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カーブがあり、車の見通しが悪い。</li> <li>・交通量が多い。</li> <li>・小学生以外は、用水路北側の横断歩道が無い所を横断している。</li> </ul>		
対策内容	交通安全指導 横断歩道手前 (停止線前) にカラー舗装 赤色の回転灯 ※見守り隊、地域の旗当番の方が毎朝立ってみえる、特別支援学級在籍児童の保護者には、横断歩道を通過するまで見守っていただくようお願いしている。		
事業主体	県・警察 (公安委員会) ・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	9 人 (二番地 7 班)		
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	みまもり隊・地域の旗当番の方が立哨指導している。		
・現場の四方向の写真	東		
	西		
	南		
	北		

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表 左の番号)	1 3	路線名	町道
住所	徳田 6 丁目 1 1 3 番地付近		
通学路の状況 危険の内容	・保育園送迎者のスピードが速く危険。		
対策内容	交通安全指導 停止線の設置 ミラー設置		
事業主体	町・警察 (公安委員会)・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	9 4 人 (三番地 2~4 班、四番地 3~7 班、五番地 1 班、石原瀬 1~3 班)		
改善の要望者 (個人・学校・P T A・地元自治体 等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時 にボランティアは 配置されている か。	時折、ボランティア (保護者) が立哨指導している。		
・現場の四方向の 写真	東	西	
			
	南	北	
			

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



令和3年度に西小PTAより①旗当番の設置、②保育園保護者への注意喚起の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「①西小へ要望する、②岐南さくら南認定こども園へ依頼する」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	14	路線名	町道
住所	徳田4丁目 JA ぎふ岐南みなみ営業所先交差点		
通学路の状況 危険の内容	・通学時間帯の交通量が多い。		
対策内容	交通安全指導 横断歩道 停止線の設置 注意喚起の看板の設置		
事業主体	町・警察 (公安委員会)・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	63人 (三番地1班、四番地1・2班、薬師寺1～5班)		
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。			
・現場の四方向の写真	東	西	
			
	南	北	
			

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



令和3年度に西小 PTA より①カラー舗装の設置、②ポストコーンの設置の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「①令和4年度以降に外側線の設置を計画している、②外側線の設置後に検討する」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	1 5	路線名	町道	
住所	徳田7丁目 114番地先交差点			
通学路の状況 危険の内容	・坂道下り後すぐにある交差点であることから、スピードが出やすく危険。			
対策内容	交通安全指導 PTAによる旗当番 カラー舗装 ミラー 横断歩道			
事業主体	町・警察 (公安委員会)・PTA			
対策年度	※記入不要			
通学児童数 (人)	69人 (四番地3~7班、五番地1班、石原瀬1~3班)			
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体			
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	×			
・現場の四方向の写真	東	西		
				
	南	北		
				

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	16	路線名	県道下印食笠松線
住所	石原瀬1丁目 笠松5号踏切付近		
通学路の状況 危険の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車通りが多く、スピードを出す車もあり危険。</li> <li>・横断歩道が消えかかっている。</li> <li>・学童注意の看板もあるが色あせており目立たない。</li> </ul>		
対策内容	交通安全指導 PTAによる旗当番 ミラー 横断歩道		
事業主体	県・警察 (公安委員会)・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	24人 (石原瀬1～3班)		
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。			
・現場の四方向の 写真	東	西	
			
	南	北	
			

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



令和3年度に西小PTAより①信号の設置と横断歩道の再塗装、②カラー舗装の設置、③注意喚起看板の取替の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「①公安委員会の管轄ゆえ、羽島警察署へ要望する、②③は県道ゆえ、岐阜土木事務所に要望する」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	17	路線名	町道
住所	徳田9丁目 54番地付近		
通学路の状況 危険の内容	・道幅狭く、冬の時期は暗いため見通し悪い。		
対策内容	交通安全指導		
事業主体	町・警察 (公安委員会)・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	24人 (石原瀬1～3班)		
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	×		
・現場の四方向の写真	東	西	
	南	北	

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



令和3年度に西小PTAより冬季下校時の見通し不良の解消の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「パトロール強化を岐南交番に依頼する」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	18	路線名	町道
住所	徳田3丁目 ふれあい遊歩道		
通学路の状況 危険の内容	・停止線もなく、車が通るため危険。		
対策内容	交通安全指導 歩道侵入防止用ブロックの設置 街灯の設置		
事業主体	町・警察 (公安委員会)・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	5人 (二番地3班)		
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	×		
・現場の四方向の 写真	東	西	
			
	南	北	
			

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



令和3年度に西小PTAより①注意喚起看板とカラー舗装の設置、②中学生への注意喚起、③停止線の設置の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「①令和4年度以降に対応するカラー舗装は注意喚起看板設置後に検討する、②岐南中学校へ依頼する、③公安委員会の管轄ゆえ、羽島警察署へ要望する」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	19	路線名	町道	
住所	徳田3丁目 メタルアート(株)先交差点			
通学路の状況 危険の内容	・交通量が多いこと、トラックが通ることもあり危険。			
対策内容	交通安全指導			
事業主体	町・警察(公安委員会)・PTA			
対策年度	※記入不要			
通学児童数(人)	8人(四番地7班)			
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体			
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	×			
・現場の四方向の写真	東	西		
				
	南	北		
				

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



令和3年度に西小PTAより①横断歩道の設置、②旗当番の設置の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「①公安委員会の管轄ゆえ、羽島警察署へ要望する、②西小へ要望する」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	20	路線名	町道
住所	徳田3丁目 ロイヤルマンション岐阜南先交差点		
通学路の状況 危険の内容	・交通量が多いこと、トラックが通ることもあり危険。		
対策内容	交通安全指導		
事業主体	町・警察 (公安委員会)・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	8人 (四番地7班)		
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	×		
・現場の四方向の 写真	東	西	
			
	南	北	
			

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)




令和3年度に西小PTAより①横断歩道の設置、②カラー舗装の設置の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「①公安委員会の管轄ゆえ、羽島警察署へ要望する、②羽島警察署からの横断歩道設置要望の回答を踏まえ検討する」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	2 1	路線名	町道	
住所	徳田 5 丁目 丸和先交差点			
通学路の状況 危険の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通量が多いこと、トラックが通ることもあり危険。</li> <li>・中古車の路上駐車もあり、見通しが悪い。</li> <li>・横断歩道もなくスピードを出す車があり、警察もたまに巡回している。</li> </ul>			
対策内容	交通安全指導 PTA による旗当番			
事業主体	町・警察 (公安委員会)・PTA			
対策年度	※記入不要			
通学児童数 (人)	2 8 人 (薬師寺 6 ~ 8 班)			
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体			
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	地域の旗当番の方が日によって立哨指導している。			
・現場の四方向の 写真	東	西		
				
	南	北		
				

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)



令和3年度に西小PTAより①横断歩道の設置、②カラー舗装の設置の要望が出されており、令和4年3月時点で岐南町役場土木課より「①公安委員会の管轄ゆえ、羽島警察署へ要望する、②羽島警察署からの横断歩道設置要望の回答を踏まえ検討する」と回答を得ている。

通学路点検 箇所別資料

( 岐南町 ) 町立 ( 西 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	2 2	路線名	町道
住所	徳田6丁目 さくら南保育園 西側道路		
通学路の状況 危険の内容	下刻時刻と保育園送迎の時刻が重なるため危険。		
対策内容	交通安全指導 子どもへの通学指導		
事業主体	町・警察 (公安委員会)・PTA		
対策年度	※記入不要		
通学児童数 (人)	58人 (4番地1~2班・薬師寺1~5班)		
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA・自治体		
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	みまもり隊、旗当番の方が立哨指導をしている。		
・現場の四方向の写真	東	西	
			
	南	北	
			

・現場の拡大図  
(どの位置にどの  
ような横断歩道や  
標識等を設置する  
か。)

