

通学路点検 箇所別資料①

( 岐南 ) 町立 ( 東 ) 小学校

番号 (対策一覧表左の番号)	1	路線名	岐南町道 207号線と742号線の交差点	
住所	伏屋7丁目95-2「喫茶どこでもドア」北側東西道路			
通学路の状況 危険の内容	交通量が非常に多い。この付近で道路幅が広がるため、車もスピードを出しやすいため、非常に危険である。 登下校に利用する児童も多い。			
対策内容	横断歩道の設置 ※ 待機場所の設置が必要である。(線を引くのは公安委員会で許可をするが、待避所の確保は町で行う。)			
事業主体	町・警察 (公安委員会)			
対策年度	H28以降			
通学児童数 (人)	40人			
改善の要望者 (個人・学校・PTA・地元自治体等)	学校・PTA			
児童の登校下校時にボランティアは配置されているか。	常時は配置されていない。			
・現場の四方向の写真	東		西	
	南		北	

・現場の拡大図  
(どの位置にどのような横断歩道や標識等を設置するか。)

